


冬支度1



冬仕度を忘れずに!!

□ 無落雪屋根に落葉やゴミがたまっていませんか!?

屋根の排水口に落葉やゴミがたまっていると、雨もりの原因になりますので、取り除いて下さい。

□ ドレンヒータースイッチ ON

無落雪屋根の樋は雨水等を排水する役目をしていて、樋が凍らないように冬期間(12月～3月)にはスイッチを入れて下さい。

□ ルーフヒータースイッチ ON

ルーフヒーターは契約期間を確認して、ヒータースイッチを入れて下さい。一度積もると溶けない事もあるので、雪の降り始めに入れて下さいね!

□ 網戸の取り外し


窓の外側についている網戸は、雪が積もると破損する恐れがあるので、外しておきましょう。

□ 蓄暖フィルターのお手入れ

ファン付の蓄熱式暖房器の場合、ファンフィルターの掃除が大仕事です。寒くなって、本格的に使用する前に、フィルターの埃を掃除機等で吸いましょう。また、詳しいお手入れ方法はメーカーによって異なりますので、取扱説明書をご参考下さい。

エコキョウトあるある~!!

青森の冬=大雪、そして吹雪の時期がすぐそこまで来てますね!! その時期のあるある。例えば、リモコンに「H15」のエラー表示が出る事。このエラーは、室外機側のファンが動いていない時に発生。原因は冬期間であれば、ファン部分に雪がたまり、凍ってしまうのがほとんどです。そんな時は、茶箸などで長い棒で、軽く突く。突き雪を落し、ファンがゆくり回り出したら、リモコンエラー解除してめでたし。(エラー解除方法は取扱説明書をご確認ください)



節電のコツ

「寒いから」より「高温たれ湯」の方がすばやく温まり、節電になります!!

<前日の残り湯を沸かし直す場合は...>

① 残り湯を減らす



減らす量は「お風呂」の半分程度!!

② 「高温たれ湯」で「省エネ」
※ 商品によっては「高温たれ湯」の機能がなくてもあります。取扱説明書をご確認ください!!

! コンクリート × 高虫雪害! → ちよび待った!!

コンクリートの耐久性を土質を為により高める添加剤と、冬に道路等に散布される高虫雪害に含まれる有機物が反応して、コンクリートの劣化を引き起こすということが分かったそうです。日時月の系は過剰原因となる劣化とは関係なく、コンクリートの劣化をかなり早めてしまう為、ご家庭の周リカーポートなどへの高虫雪害の散布には十分な注意が必要ですよ!!

※ 参考にして下さい

